**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА
(ОНДПР Таштагольского района УНДПР
Главного управления МЧС России
по Кемеровской области - Кузбассу)**

ул. Ленина, 23, г. Таштагол, 652990
тел/факс (8-384-73) 3-31-78
E-Mail: ogpn20tash@mail.ru
16. 03. 2022г. №б\н

Директору
МКОУ «Таштагольская
общеобразовательная школа-интернат
№ 19»»
Митковской Н.В.

652993, Кемеровская область,
г.Таштагол ул.Коммунистическая, 13

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**«16» марта 2022 г.** **г. Таштагол**

Я, заместитель начальника ОНДПР Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Бесчастнов Егор Владимирович, рассмотрев материалы административного дела в отношении должностного лица – директора МКОУ «Таштагольская общеобразовательная школа-интернат №19» Митковской Натальи Валентиновны, на основании ст.23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляю Вам перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности для принятия мер, по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

| **Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения** | **Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены** |
|---|---|
| Кабинет завхоза в подвале здания не защищено автоматической пожарной сигнализацией. | п.38, Таб.3, НПБ 110-03; п.48, Таб.3, СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; ст.83, ст.91 п.1 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| В тамбуре эвакуационного выхода хранится хозяйственный инвентарь | п.27(в Постановления правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
| Не проводятся ежегодные испытания огнетушителей, эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) | п.54 Постановления правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
| Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты | п.54 Постановления правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо принять срочные меры по устранению перечисленных нарушений требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Таштагол ул.Коммунистическая, 13 и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Сообщаю, что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а также в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не предоставление или несвоевременное предоставление сведений, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель начальника ОНДПР Таштагольского района
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
капитан внутренней службы Е.В.Бесчастнов